

【R5調査】通学路危険箇所抽出一覧

No.	学校名	種別	路線名	位置		通学路の危険要注意箇所	危険箇所の状況等	対策内容	対策実施者	対策状況	
				町	地区					時期	状況
3	大東小学校	市道	赤川北線	大東	大東	教橋から神田橋(大東高校入口)	①道路が狭く歩道がないため、児童が自動車と接触する危険性がある。 ②歩道の設置	歩道設置については、道路領域の確保が困難であるため、対応することができません。	雲南市	-	-
5	西小中学校	市道	立南線	大東	養賀	加勢崎と養賀の境付近	市道立南線の一部区間では歩道がなく、ポールと道路上の塗装で歩行者通路が確保されている。ポールの間隔が広かったり、道路の舗装が剥がれていたりして危険である。ガードレール等の設置を要望する。	ガードレールの設置については、既存の歩行帯がより狭小になることが懸念されることから設置できません。既存のラバーポールが消失している区間については再設置を実施します。	雲南市	R6以降	
6	西小中学校	市道	西小学校線	大東	仁和寺	西小学校から春殖側の坂	西小学校から春殖側の坂では、樹木の伸長に伴い、見通しが悪くなると同時に暗くなっている。樹木の枝葉の伐採を要望する。	当該区間には河津桜が植栽されているため、桜の管理者と協議の上、道路の支障となる枝葉については伐採の検討を進めてまいります。	雲南市	R6以降	
10	阿用小学校	市道	阿用中央線 蓮花寺線	大東	阿用	阿用小学校前交差点	①登下校で多くの子どもが横断するが、横断歩道等、表示が消えかかっている危険である。 ②横断歩道、停止線、スクールゾーン等の塗り直しをお願いしたい。	【公安委員会】 横断歩道、停止線、横断歩道の予告、止まれ標示の補修を歩行者の安全対策を実施したのち、来年度以降行います。 【市】 現地を確認し、スクールゾーンの道路標示については視認可能でしたので、塗り直し等は不要と判断しました。	公安委員会 雲南市	R6以降	
14	大東中学校	市道	下分仁和寺線	大東	大東下分	渡部製材所の先の踏切から野々村水道の間の道路	①ガードレールがないので、線路に落ちそうになることがある。側溝の蓋がない箇所がある。 ②ガードレールの設置、路側帯の除草作業	ガードレールがない区間については、除雪の際に排雪先となるため、ガードレール等を設置できません。側溝蓋がない箇所については、山側に擁壁があり改修が困難です。除草については道路愛護作業により対応いたします。	雲南市	-	-
15	大東中学校	市道	東町田中線	大東	田中	グランテ95, 97, 99付近	①道幅が狭くなり民家もなく、街灯もほとんど無し。 ②街灯の設置。	雲南市では、防犯灯を設置される自治会及び広域の自治会世帯員をもって構成する公共的な団体に対し、その設置費用の半額を補助するLED防犯灯整備事業費補助金制度を設けており、1基あたりの補助額の上限は、既存電柱等への共架する場合2万円、支柱設置による場合4万円としております。要望箇所への防犯灯の設置については、自治会、地域などでご検討をお願いします。	自治会等	-	-
16	大東中学校	県道	玉湯吾妻山線	大東	東阿用 川井	清久上自治会 あおぞら保育園	①街灯、防犯灯がほとんどなく、夕方になると真っ暗になる。 ②街灯、防犯灯の設置。	LED防犯灯整備事業費補助金制度を利用するなど、自治会、地域などで防犯灯の設置についてご検討をお願いします。	自治会等	-	-
17	大東中学校	市道	川井箱淵線	大東	川井	川井集会所から清久山入口までの間	①落石の恐れあり(市道入ってすぐと川上橋付近) ②法面工事。	現場を確認した結果から、早急な落石対策は不要と判断しております。なお、市内全域において法面調査結果等を踏まえ優先順位の高い箇所より対策工事を実施しておりますのでご理解のほど宜しくお願い致します。	雲南市	-	-
18	大東中学校	県道	上久野大東線	大東	塩田	バス路線のいたる所 特に、塩田から笹谷に抜ける時の下りの山側の木	①落石、土砂崩れ、倒木等起こりうる危険箇所。道路の上にはトンネルのようには木が伸びてきていて、いつか倒れるのではないかと。 ②法面工事、木の伐採。	車の通行に支障となる立木について伐採	島根県	R5以降	
19	海潮小・中学校	県道	松江木次線	大東	北村	海潮むら農園から松江方面へ約100m地点	樹木が歩道にかぶさるように成長している。また、車道にも枝先が伸びており、車道の通行に影響が出る可能性もあるため、伐採を要望。	車・歩行者の通行に支障となる立木について伐採	島根県	R5以降	
20	海潮小・中学校	市道	小河内廻田線	大東	小河内	引那岐集会所付近	除雪車がカーブミラーに衝突したため、カーブミラーが基礎から倒れかかっている。また、ミラー部分も見づらいため、カーブミラーの改修を要望。	道路維持管理計画に基づきカーブミラーの補修を行います。	雲南市	R6以降	
21	海潮小・中学校	市道	山王寺線	大東	北村	県道松江木次線交差点付近	樹木が道路に向かって伸びており、通行に支障をきたしているため、伐採を要望。	道路維持計画に基づき支障となる枝葉の伐採を行いました。(R5.6月完了)	雲南市	R5	対策済 (R5)
22	海潮小・中学校	市道	日原線	大東	中湯石	福谷入口付近	雑草が道路に向かって伸びており、通行に支障をきたしているため、伐採を要望。	道路愛護作業により対応いたします。	雲南市	-	-
23	海潮小・中学校	市道	南村1号線	大東	北村	県道松江木次線交差点付近	雑草や樹木が道路に向かって伸びており、通行に支障をきたしているため、伐採を要望。	道路愛護作業により対応いたします。	雲南市	-	-
24	海潮小・中学校	市道	南村1号線	大東	南村	海潮こども園付近～旧柴田工場付近	舗装に傷み(ヒビ、凹凸など)があり、路面標示も薄くなっているため、補修を要望。	通学路である歩道部について、舗装の損傷等が確認できなかったため補修等は不要と判断しました。路面標示については、道路維持管理計画に基づき補修を実施します。	雲南市	R6以降	
26	海潮小・中学校	県道	大東東出雲線	大東	小河内	大仁農道交差点付近	道路側溝流末にガードレールとガードパイプの隙間があるためコーン等の設置を要望。 また、ガードレールは老朽化しており、ガードパイプと比較して高さも低いので、ガードレールの改修を要望。	コーン設置済。ガードレールは車両の逸脱防止のために設置しており、高さの変更は不可。また、現在、機能に支障がないため、経過観察とします。	島根県	R5	対策済

【R5調査】通学路危険箇所抽出一覧

No.	学校名	種別	路線名	位置		通学路の危険要注意箇所	危険箇所の状況等	対策内容	対策実施者	対策状況	
				町	地区					時期	状況
27	加茂小・中学校	市道	神原堤防線	加茂	神原	常松土建前の路側帯	朝の登校中や夕方の下校時は交通量が多くスピードを出している車もいて、路側帯が狭く危険であるため、小学生の歩行する区間の路肩のカラー舗装を希望する。白線が消えかかっているところがあるので白線の再舗装も希望します。	ご要望の区間の向かい側に歩道が設置してありますので、そちらから通学するようご指導願います。外側線については、道路維持管理計画に基づいて引き直しを実施します。	雲南市	-	-
28	加茂小・中学校	市道	東谷清水線	加茂	東谷	青木さん宅からファミリーマート交差点までの歩道に山側からつながっている道路	①朝の通勤ラッシュ時及び通学時間に山側から出てくる車によって道路がカーブしているため54号線を走る車が見えにくい状態であるため事故が起こっている所。子どもが巻き込まれる可能性がある ②カーブミラーの設置が望ましい。	要望の箇所は車両の通行が限定される市道であり、また、国道との交差点における視界についても特段不明瞭でないことからカーブミラーの設置は不要と判断しました。	雲南市	-	-
30	加茂小・中学校	市道	板見堂線	加茂	加茂中	ブライハウス水路の反対側のガードレール	①草が生い茂り、ガードレールの間の隙間がわかりにくく危険 ②定期的に草刈りをしてほしい	道路愛護作業により対応願います。	雲南市	-	-
31	加茂小・中学校	市道	三代線	加茂	神原	加茂B&Gから柳橋までの赤川土手沿い	雨天時、車道に多くの水たまりができ、車の走行により水はねが起り、登下校中の学生に向かって泥水が飛んできているので、車道の整備を希望する。	市が実施している路面性状調査の結果に基づき、要望区間は現段階で補修の必要性は低いと判断しました。	雲南市	-	-
32	木次小学校	市道	下熊谷線	木次	下熊谷	下熊橋(潜水橋)付近西側の歩道	水たまりがあり、歩道に水があふれており、子どもたちの通学路が危険である。水の通る路があれば、解決できるのではないかと。	水はけを良好にするため、路肩補修を実施しました。(9月工事完了)	雲南市	R5	対策済(R5)
37	西日登小学校	国道	314号線	木次	西日登	【中の段2 吉井下自治会】上熊橋交差点点滅信号から学校方面にかけての国道314号線 緩やかなカーブ付近	モルタル吹付斜面の最上部から木や竹が落下することがある。登下校中の児童に当たると大変危険である。保護者・地域の方々から、「危ないから心配だ」という声を多数聞いている。モルタル吹付斜面の最上部の木の伐採を希望する。	モルタル修繕に合わせ伐採予定	島根県	R6以降	
43	木次中学校	市道	西日登平田線	木次	西日登	314から入り、西日登小学校を過ぎる。久之元地区から瀬の谷地区へ向かう道。	①道路への落石が非常に多い。 ②通学路であり、早急な点検及び対策を要望する。	当該区間は落石防護ネットやモルタル吹付等により落石に対する基本対策は実施しております。また、落石の原因として、猪等の被害も考えられますので、道路バロール等により今後注視してまいります。	雲南市	-	-
44	鍋山小学校	県道	出雲奥出雲線	三刀屋	根波別所	「作り石バス停」前の横断歩道	「作り石バス停」前の横断歩道の線がほぼ消えている。この横断歩道を横断してバスに乗る児童が1名いる。三刀屋方面からこのバス停までは下り坂の為、車がスピードを出して出雲方面へ通り過ぎる。また、カーブに位置し、見通しが悪い。交通事故発生が危惧される非常に危険な状況である。早急に横断歩道の線をきちんと書き直してほしい。(以前より自治会や公民館から修繕要望を挙げているが、いっこうに着手される様子がない。)	横断歩道、停止線、横断歩道の予告標を示す来年度以降補修します。	公安委員会	R6以降	
45	三刀屋中学校	県道	稗原木次線	三刀屋	三刀屋	平成記念病院前から料亭「ふじみつ」前あたり	①道の途中から街灯が少なくなり、大変危険である。 ②街灯を増やしてほしい。	LED防犯灯整備事業費補助金制度を利用するなど、自治会、地域などで防犯灯の設置についてご検討をお願いします。	自治会	-	-
46	三刀屋中学校	市道 県道	南通り線 稗原木次線	三刀屋	三刀屋	むらた耳鼻科近くの横断歩道	①横断歩道が薄くなっており、特に夜は歩行者が分かりにくい。 ②横断歩道の塗装をし直すなど。	横断歩道の摩耗している部分を来年度以降補修します。	公安委員会	R6以降	
48	田井小学校	市道	深野線 深野追線 海尻線	吉田	深野	市道深野線の田井郵便局前から深野橋までの区間のスピード制限表示・横断歩道白線が薄くなっている。	市道深野線は田井小学校や高齢者施設などが近くにあると同時に、田井地区の中でも交通量が多くスピード超過の車の運行が見られる。児童の横断も頻繁にあるが、横断歩道やスピード制限表示が消えかけている。それらの白線の引き直しを希望する。また、近くに保育所もあり、散歩などで出かけることも多いことから、「保育所あり」などの表示も希望する。	汚損標識は新しい標識に取り替え、停止線、横断歩道、横断歩道予告、止まれ標識を来年度以降補修をします。速度標識の代わりに速度標識を来年度以降追加します。	公安委員会	R6以降	
49	田井小学校	県道 市道	吉田奥出雲線 深野線	吉田	深野	市道深野線深野橋付近	本来の通学路の道路工事に伴い、児童1名が登下校している市道深野線について、横断歩道や歩道が整備されていない。近くの保育所園児の散歩コースにもなっており、横断歩道や歩道の整備を希望する。	【公安委員会】 一時的な通学路変更であり横断歩道の必要性は低く、代替通学路の確保等の対策が必要です。 【県】 現在の雲南管内交通安全事業の実施状況・予定では、早期の新規歩道整備事業実施は困難です。 【市】 歩道設置については、道路領域の確保が困難であるため、対応することができません。	公安委員会 島根県 雲南市	-	-
50	吉田中学校	県道 市道	吉田頓原線 牛ヶ首線	吉田	吉田	除雪車格納庫のある交差点	該当交差点を南側から北側に横断する時、民谷方面から出てくる車があり、信号もなく車もスピードが出ているため、かなり危険。横断者があることの注意喚起のカラー舗装等の対策を希望。	停止線及び標識により注意喚起がなされていると判断しました。	雲南市	-	-

【R5調査】通学路危険箇所抽出一覧

No.	学校名	種別	路線名	位置		通学路の危険要注意箇所	危険箇所の状況等	対策内容	対策実施者	対策状況	
				町	地区					時期	状況
52	掛合小学校	県道	川本波多線	掛合	波多	古家商店前の横断歩道	横断歩道はあるが信号がないため、車は躊躇することなく進むことが多く危険。安全に横断できるよう、古くなって横断旗の新調を希望する。	交通安全協会波多支部にて横断旗を新調しました。	雲南地区交通安全協会	R5	対策済(R5)
53	掛合中学校	県道	湖陵掛合線	掛合町	松笠	松笠天満宮付近のカーブ	勾配のあるカーブのため見通しが悪く、路側帯はあるが歩道がないため、大型トラック等が通行する際に、生徒が危険を感じている。車が十分スピードを落として通行するよう、ランプ等の設置を要望する。	路面標示を実施	島根県	R6以降	