

塗装完了後（補助ステップ部分）



塗装完了後（後方デフ後側・入マヤヤ格納部床下部分）




塗装完了後（後方部）



塗装完了後（後方デフ上部床下部分）

床下（下回り）全面防錆・塩害塗装イメージ②

※強力防錆・塩害塗装（黒）



塗装完了後（左下外・タイヤハウス部分）



塗装完了後（左下・タイヤハウス部分）



塗装完了（車両塗装部乾燥状況）



塗装完了後（車両全体）