

浄化槽番号	20209421	浄化槽保守点検記録票		(1003236)	
施設名称	山崎		浄化槽のメーカー	フジクリーン	
住所	雲南市大東町		浄化槽の型式	CA	
電話番号			処理方式	(CA)接触ろ床方式	
建築物用途			保守点検業者	有限会社 雲南サクア	
浄化槽管理者(設置者)	山崎		会社住所	島根県雲南市大東町前原	
電話番号			担当者	石飛	
			会社電話番号	0854-43-2	

点検日	2025 年 04 月 21 日	好気ろ床槽(接触ばっ気部)			
前回の点検日	2025 年 01 月 23 日	散気の状況	良		
前回の清掃日	2024 年 10 月 02 日	接触材の状況	良		
人槽	7 人槽	生物膜の状況	良		
容量		ろ過槽の状況	良		
共通		DO(mg/ℓ)	7.5		
天候	晴	移送装置の状況			
気温(℃)	20	循環装置の作動	良		
共通事項		汚泥返送装置の作動	良		
悪臭・騒音	無	循環バルブの値(%)	50		
槽の水平状況	良	循環バルブの値 変更後(%)	40		
水位の異常	無	移送バルブの値(%)	50		
隔壁の破損	無	移送バルブの値 変更後(%)	40		
マンホールの固定・破損	無	処理水槽			
蚊・ハエ等の害虫	無	スカム厚(cm)	0		
インバード異物の付着	無	汚泥厚(cm)	5		
インバード異物の付着(除去)	一	越流せきの異物の付着	無		
異物・油等の流入	無	越流せきの異物の付着(除去)	一		
移流口・異物の付着	無	水温(℃)	19		
移流口・異物の付着(除去)	一	pH	6.8		
第1槽(沈殿分離部)		DO(mg/ℓ)	4.9		
スカム厚(cm)	3	亜硝酸	(+)		
汚泥厚(cm)	25	消毒槽			
水温(℃)	20	消毒剤	有		
pH	7.2	補給(g)	200		
第1槽(汚泥貯留部)		流入・放流ポンプ槽			
スカムの状況	無	作動状況	一		
ろ材の状況	良	送風機			
ばっ気攪拌の状況	良	本体・モーターの作動状況	良		
第2槽(嫌気ろ床槽)		放流水水質			
スカム厚(cm)	0	水温(℃)	19		
汚泥厚(cm)	15	透視度(cm)	15		
ろ材の状況	良	pH	6.8		
水温(℃)	20	亜硝酸	(+)	連絡事項	
pH	7.0	残留塩素(mg/ℓ)	0.2	水質の状況	低下
				使用上の注意	無
				次回点検(月)	7 月

所見

透視度低下。シーディング剤投入実施。貝殻投入。次回点検時まで様子を見ます。

次の清掃は 10 月 日です

(注) この記録表は、浄化槽施行規則により3年間の保存が義務付けられています。