

## 別紙

様式第2号の2(第2条関係)

要望番号	自治会等名	要 望 事 項	回 答		所管部局及び課室 (関係部局及び課室)
070111901	山王自治会	<p>生活排水路の泥詰まり及び集水枠の滞水状況の解消</p> <p>自治会内にある土地改良記念碑と農道の下を通り排水路は、泥詰まりにより排水能力が著しく低下しており、大雨の時など道路の高さ位まで水が上がって来る。また、当該要望水路は降水時にのみ水が流れる水路であるため、直近上流部にある集水枠は降水時以外には滞水状態となり夏場は異臭とボウフラが発生する状況である。ついては、排水路の泥詰まり解消と集水枠滞水解消を要望します。この要望は、過去何年間にもわたり引き継いで要望している事項ですが、何の対策もなされておりません。何卒宜しくお願ひいたします。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 実施します <input type="checkbox"/> 計画に基づき順次実施します(次年度・時期未定) <input type="checkbox"/> 現時点での対応は困難です <input type="checkbox"/> 基準に満たないため対応できません <input type="checkbox"/> その他( ) 	<p>当該排水路は元来水路勾配が緩く、また降水時以外は水の流入が無いため、抜本的な排水能力、滞水状態の改善を図ることは困難ですが、以下の対策を実施することとします。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>排水路暗渠部での泥詰まりについては、水路内土砂撤去作業を実施します。(令和7年6月下旬に実施済み)</li> <li>暗渠部上流にある集水枠の滞水状態については、泥だまり部を底上げし滞水状態を解消することとします。(この集水枠は、道路下横断暗渠からの水を受けるために設置されているのですが、この暗渠は現在利用されていないことから集水枠泥だまり部の必要性は低いと考えます。)</li> </ol>	建設部建設工務課