



NO. 8								
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	0.0	
	C2	オープン掘削	193.4		土砂オープン	0.0	19.2	
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂、軟岩1	0.0	0.0	
	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0			23.4	0.0	
	B1(3)	W≧4.0	0.0			種子散布	表土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	上層路盤		0.00	
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0			下層路盤		0.00
	B2(3)	W≧4.0	0.0			表層		0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層		0.00	
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0			路盤		0.00
	B3(3)	W≧4.0	0.0			舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去			0.0	
路肩盛土	B5		0.0	0.0				
親畔盛土	B6		0.0	0.0				

NO. 7							
土砂掘削	C1	片切掘削	2.6	切土法面整形	土砂片切	0.0	2.6
	C2	オープン掘削	64.0		土砂オープン	0.0	13.2
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0	0.0
	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0	種子基材付	土砂、軟岩1	0.0	15.3
	B1(3)	W≧4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	表層	表層	0.00	
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0		上層路盤	0.00	
	B2(3)	W≧4.0	0.0	下層路盤	0.00		
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	0.00	
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0		路盤	0.00	
	B3(3)	W≧4.0	0.0	舗装取壊し		0.0	
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0	
路肩盛土	B5		0.0				
路肩盛土	B6		0.0				

年度	平成 29 年度
番 号	災 号
工 事 名	
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図（7）
縮尺	1：100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
項目	
測 量	
設 計	
	案の内 6