三刀屋バスセンター前のグレーチング蓋について

提案内容	三刀屋バスセンターの側溝の枠と大型グレーチング蓋の寸法が合ってなく、すきまがあります。ちょうど自転車の輪がはまってしまうくらいの巾です。 現在高齢の方が手押し車で歩いておられたり、学生さんの自転車通学で事故発生はないと思いますが、一度点検だけでもされたらどうでしょう。
回答	7月12日に点検を行い、側溝の枠とグレーチングとの間に隙間があるのを確認しました。この隙間に角材を入れ、事故防止策を図ります。(回答部署:建設部建設工務課)